

MultiSensor LAN / LAN-RF

Version - Date	Deutsch	English
06.24.05 - 07.07.20	<ul style="list-style-type: none"> Webhooks <ul style="list-style-type: none"> Auslösen im Alarmfall Neue Brandfrüherkennung <ul style="list-style-type: none"> Alarmierung, wenn die Temperatur über einen Zeitraum von 1 Minute um 10°C/18°F Grad ansteigt Netzwerkconfiguration <ul style="list-style-type: none"> DHCP und statische Fallback-Adresse HTTPS Zertifikat wird mit einem einheitlichen Root Zertifikat generiert Erweiterung des CSV Imports der Benutzer Verbindungstest zu anderen Kentix Geräten 802.1x Portauthentifizierung <ul style="list-style-type: none"> EAP-PEAP Öffnen des Kentix Dokumentationsportals über die Hauptnavigation Allgemeine Verbesserungen <p>WICHTIG: Im AlarmManager-Betrieb ist es erforderlich diesen ebenfalls auf Version 6.24.00+ zu updaten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Webhooks <ul style="list-style-type: none"> Triggering upon alarms New early fire detection <ul style="list-style-type: none"> Alarm if the temperature increases by 10°C/18°F degrees over a period of 1 minute Network configuration <ul style="list-style-type: none"> Use of DHCP and static fallback address HTTPS certificate is generated with a root certificate Extension of the CSV import function for users Connection test to other Kentix devices 802.1x port authentication <ul style="list-style-type: none"> EAP-PEAP Open the Kentix Documentation Portal via the main navigation Improved overall user experience <p>IMPORTANT: In AlarmManager mode it is necessary to install an update to version 6.24.00+ as well.</p>
06.23.00 - 24.02.20	<ul style="list-style-type: none"> REST API <ul style="list-style-type: none"> Abrufen der Messwerte Konfiguration des Sensors Schalten von Digitalen Ausgängen Allgemeine Verbesserungen <p>WICHTIG: Im AlarmManager-Betrieb ist es erforderlich diesen ebenfalls auf Version 6.23.00+ zu updaten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> REST API <ul style="list-style-type: none"> Retrieving the measurements Configuration of the sensor Switching of digital outputs Improved overall user experience <p>IMPORTANT: In AlarmManager mode it is necessary to install an update to version 6.23.00+ as well.</p>
06.22.05 - 06.08.19	<ul style="list-style-type: none"> Verbesserung der Branderkennung für Geräte ab 05/2019 Allgemeine Verbesserungen 	<ul style="list-style-type: none"> Improvement of fire detection for devices from 05/2019 onwards Improved overall user experience
06.22.02 - 05.04.19	<ul style="list-style-type: none"> Automatische Datensicherung <ul style="list-style-type: none"> Es ist nun möglich eine automatische Datensicherung auf eine Netzwekfreigabe oder die eingelegte SD-Karte durchzuführen Allgemeine Verbesserungen 	<ul style="list-style-type: none"> Automatic backup <ul style="list-style-type: none"> Now it is possible to make an automatic backup on a network share or a sd card Improved overall user experience
06.22.01 - 11.02.19	<ul style="list-style-type: none"> Synchronisierung und Authentifizierung von Benutzern via LDAP am KMS-LAN und KMS-LAN-RF hinzugefügt Verbesserung des Signalisierungsverhalten am KMS-LAN und KMS-LAN-RF Anzeige der Empfangsstärke für Funksensoren am KMS-LAN-RF eingefügt 	<ul style="list-style-type: none"> Synchronization and authentication of users added via LDAP on the KMS-LAN and KMS-LAN-RF Improvement of the signaling behavior on KMS-LAN and KMS-LAN-RF Display of the signal strength for wireless sensors connected to KMS-LAN-RF devices
06.22.00 - 31.01.19	<ul style="list-style-type: none"> Verbesserung der Messwertverarbeitung Updateverhalten für Geräte ab 02/19 verbessert Überarbeitete und erweiterte Benutzerverwaltung Funktion zum automatisierten Ausführen von Datensicherungen 	<ul style="list-style-type: none"> Improvement of the measured value processing Enhanced update behavior for devices from 02/19 Revised and extended user management New function for automated execution of backups

06.21.01 - 12.11.18	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserungen beim Betrieb eines Kentix Keypad-TOUCH an einem MultiSensor LAN-RF 	<ul style="list-style-type: none"> • Improved handling of Kentix Keypad-TOUCH connected at MultiSensor LAN-RF
06.21.00 - 31.10.18	<ul style="list-style-type: none"> • Neu: Einspielen eigener HTTPS Zertifikate • Verbessertes Einlernen von Funkgeräten • Mailversand ohne Authentifizierung und Verschlüsselung möglich • Allgemeine Verbesserungen 	<ul style="list-style-type: none"> • New: Import your own HTTPS certificates • Improved teach-in of radio devices • Mail delivery without authentication and encryption possible • Improved overall user experience
06.10.02 - 08.06.18	<ul style="list-style-type: none"> • Fehler beim Wechsel zwischen AlarmManager-Modus und Standalone-Betrieb behoben <ul style="list-style-type: none"> - Geräteindex im Standalone-Betrieb immer 1 • SNMP-Fehler behoben <ul style="list-style-type: none"> - Anzeige der digitalen Ein-/Ausgänge • Behebung kleinerer Fehler 	<ul style="list-style-type: none"> • Fixed issue switching between KAM mode and Standalone mode <ul style="list-style-type: none"> - Device Index in Standalone mode always 1 • Fixed SNMP error <ul style="list-style-type: none"> - Display of the digital Inputs / Outputs • Minor bugfixes
06.10.01 - 09.05.18	<ul style="list-style-type: none"> • Fehler beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen behoben 	<ul style="list-style-type: none"> • Fixed an error when resetting to factory settings
06.10.00 - 07.05.18	<ul style="list-style-type: none"> • SNMP-Menü überarbeitet und erweitert • Synchronisierung mit dem KAM verbessert • Behebung kleinerer Fehler 	<ul style="list-style-type: none"> • SNMP-Configuration revised and extended • Improvements in the KAM synchronization process • Minor bugfixes
06.00.05 - 27.02.18	<ul style="list-style-type: none"> • Fehler in der Kommunikation mit dem AlarmManager behoben • Behebung kleinerer Fehler 	<ul style="list-style-type: none"> • Fixed an error in the communication with the AlarmManager • Minor bugfixes
06.00.04 - 15.02.18	<ul style="list-style-type: none"> • Fehler beim Erstellen von Gerätesicherungen ("Backups") behoben 	<ul style="list-style-type: none"> • Fixed an issue with creating device backups
06.00.03 - 13.02.18	<ul style="list-style-type: none"> • KMS-LAN API zum automatisierten Abrufen von Messwerten eingeführt 	<ul style="list-style-type: none"> • KMS-LAN API for the automated retrieval of measured values introduced
06.00.02 - 06.02.18	<ul style="list-style-type: none"> • Behebung kleinerer Fehler 	<ul style="list-style-type: none"> • Minor bugfixes